

KANFAS

Stanislav Kandus
technicko-organizační činnost v PO
Hilmarova 678
152 00 Praha 5 - Barrandov
IČO: 13126687
DIČ: CZ460519489
zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 45304
e-mail: info@kanfas.cz
tel/fax: 251 819 727

Preventivní požární prohlídka objektů

dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. §12
a vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. přílohy 6

Objekt

Vondroušova 1167,1168,1169
Praha 6, Vondroušova 1168/16

Preventivní požární prohlídka

dle vyhlášky MV č 246/2001 Sb. §12
a vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. přílohy 6

základní údaje

| | |
|-----------------|---|
| I. Objekt | Vondroušova 1167,1168,1169 Praha 6, Vondroušova 1168/16 |
| majitel objektu | Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1167 - 1169 163 00 Praha 6, Vondroušova 1168/16 |
| zastoupený | ANESO spol.s r.o. 161 00 Praha 6, Vlastina 34/887 |

II. Byly provedeny následující kontroly:

1. Kontrola umístění hasicích přístrojů, jejich funkčnost nebo chybějící v prostoru jednotlivých čísel popisných.
2. Kontrola umístění a zaplombování skříní požárních vodovodů
3. Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně únikových cest a technických podlažích.
4. Označení příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
5. Kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů

III. Zápis se vyhotoví v počtu pro rozdělení:

- 1x zhotovitel
- 1x Společenství vlastníků pro dům
- 1x Aneso

IV. Vyhotovení zápisu:

Provede se ZÁPIS zjištěných nedostatků a závad včetně opatření, odpovědnosti a datumů k odstranění závad pro zajišťování příslušné realizace a kontroly.

ZÁPIS bude předán odběrateli a odpovědným osobám ze strany odběratele k zajištění odstranění závad.

KONTROLU zajištění odstranění závad bude provádět odběratel ve spolupráci s odpovědnou osobou.

VYPRACOVANÝ ZÁPIS je dokladem o provedené práci ve smyslu podepsané smlouvy se zhotovitelem a jako podklad k provedení příslušné fakturace.

V. Požární kontrola objektu

provedena dne 11.8.2009
kontrolu provedl Jennel R.

KANFAS - Stanislav Kandus
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489

Z Á P I S

z kontroly dodržování předpisů požární ochrany

zjištěné závady, nedostatky, opatření

| | |
|------------------|---|
| I. Objekt | Vondroušova 1167,1168,1169 Praha 6, Vondroušova 1168/16 |
| majitel objektu | Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1167 - 1169 163 00 Praha 6, Vondroušova 1168/16 |
| zastoupený | ANESO spol.s r.o. 161 00 Praha 6, Vlastina 34/887 |

Strana 1 z 1

| poř. číslo | popis závady a nedostatku na ÚC, domovním vybavení objektu | opatření | odpovědná osoba |
|------------|--|--|---------------------|
| 1 | Vondroušova 1167/14 bez zjevných závad | | |
| 2 | Vondroušova 1168/16 7. patro - skříňka 6. patro - květiny na hydrantu, židle 3. patro - okno, dřevo 2. patro - nábytek 1. patro - květiny | odstranit závady do 30 dnů od obdržení zápisu | určená objednatelem |
| 3 | Vondroušova 1169/18 7. patro - pračka, kart. krabice 5. patro - nábytek, koberec | odstranit závady do 30 dnů od obdržení zápisu | určená objednatelem |

klíče zapůjčil pan Novotný

Zápis se zakládá do PK jako doklad o provedené PPP.

12 -08- 2009

V Praze dne: